

策

织不断层、工作不断线、会员不流失、力量不减弱。

法规的制定。为了确保源头参与实效，市委还从政治安排上不断扩大工会参政议政层

计于民

(据新华社)

加西亚
进行正式友好访问
部数据中心并召开第

导小组会议强调

源
庭



的 警 示

下井总人数达到3000多人，没有把安全保障

一个“数字化管理”示范大矿底,这是一起明显的责任事故!”23日,在鹤岗的一个会议室里,国务院事故调查组组长、国

劳动组织混乱,通风系统复杂,抗灾能力弱,井下应急措施不当,种种隐患最终酿成这场

國有十刑煤礦事故多發的悲劇。

黑龙江新兴矿难的发生,意味着今年以来发生的4起特别重大煤矿事故中,国有煤矿企业事故占到了3起,国有大型煤矿事故呈现多发态势。

龙煤集团董事长高崇坦言,虽然是国有

大矿,但暴露的问题教训深刻。事发的新兴矿并“生产布局不合理,点多、面多、人多,环节复杂,而且生产工艺落后,机械化程度低,劳动效率低”。他说,在不安全因素多、不安全环节多、不安全行为多的情况下,安全管理没有

采取有效的针对性措施。

时间回到四年前，历史竟惊人的相似。2005年11月27日，同属辽煤集团的七台河分公司东风煤矿发生事故，造成171人遇难。当时的调查发现，这家煤矿虽然年产只有50万吨，但矿井下却有3个采区，6个采掘工作面，16个掘进工作面，采掘严重失调。四年过去了，作为辽煤集团下属的鹤岗分公司新兴煤矿作业人员过多、生产效率低下的现状依然并未根本改变。

(下转第3版)

网上读报: WWW.WORKERCN.CN